

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1324617 CM		Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	01/07/24	**Priority / Prioridad**	3
Counter Reading / Lectura Medidor		**WO Type / Tipo Orden**	Orden de emergencia
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building -. Maintenance Equipment OP / Island OP	**Status / Estado**	OT Programada
		Supervisor	Camp Electrical Supervisor

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	CB14
Manufacturer / Fabricante	First Quantum Construction
Model Desc. / Desc. Modelo	House Unit 14 Caribbean Caribbean Camp
P&ID	P&ID
Parent / Padre	CARIBBEANACC Accomodation Blocks Caribbean
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	13W INSP GENERAL ELECTRICA

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	13W INSP GENERAL ELECTRICA

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
1	CMEL Electrician	10.00	4.70

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
047173	Roger Vega	CMEL		5

Supervisor Name / Nombre Supervisor: Olif.L

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 01/07/24

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	1-7-24
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	3:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	1-7-24
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	8:00

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

Inspeccion electrica en Villa 14
tomas luces calentador electrico
todo funcionando normal

WO Raised by: / Orden Creada por:	**Jaime Ibarra Fonseca**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**30/06/2024**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Roger Vega
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	1-7-24

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:



FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Mantenimiento de Campamento
Inspección De Instalaciones Eléctricas

Instrucciones:

Antes de iniciar la inspección se deben tomar todas las medidas de seguridad y utilizar los EPP necesarios.
Se debe completar el checklist y colocar un ✓ una vez completada la tarea.
En la parte de Observaciones se debe ir colocando todas las condiciones que requieren una acción correctiva y se debe coloca a prioridad.
En la sección de acciones a tomar, se puede escribir cualquier sugerencia o iniciativa para mejorar las condiciones c confiabilidad del Sistema eléctrico.

Colocar un ☑ si es SI, una ☒ si es NO y una ☐ si No Aplica

ÍTEM	C.V.	FUNCIONAMIENTO / ESTADO		OBSERVACIONES
		ASPECTOS GENERALES		
01		Los cables principales y las derivaciones de las instalaciones eléctricas están entubados o empotrados.	✓	
02		Para el caso de instalaciones expuestas, se cuenta con canaletas, accesorios y/o fijación apropiados.	✓	
03		Los tableros o cajas de control eléctrico están adecuadamente señalizados (riesgo eléctrico).	✓	
04		Los tableros o cajas de control eléctrico se mantienen limpios.	✓	
05		Los circuitos en el tablero o caja de control están marcados o rotulados indicando la tensión y el circuito que alimenta	✓	
06		Enchufes y tomacorrientes en buenas condiciones (de preferencia sellados y blindados).	✓	
07		Los tomacorrientes expuestos a la intemperie cuentan con protección contra posibles salpicaduras de agua.	✓	
08		Iluminación	✓	
09		Se realiza Inspección de las instalaciones eléctricas en forma periódica. Fecha de última inspeccion: ____________	✓	
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS TEMPORALES		
10		No tienen una permanencia mayor a un día.		
11		Cables vulcanizados en buenas condiciones.		
12		Empalmes sólo mediante enchufes y tomacorrientes.		
13		Los cables y conexiones no pasan por zonas expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos, rozamiento mecánico.		
14		Los cables y conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor.		
15		Los cables no tienen contacto con agua y en caso sea así los cables y conexiones cuentan con aislamiento a prueba de agua		
16		Los cables y conexiones no pasan por vías de circulación, caso contrario están protegidos o enterrados.		
		PUESTA A TIERRA		
17		Las instalaciones eléctricas del taller de mantenimiento cuentan con sistema de puesta a tierra.		
18		El pozo del sistema de puesta a tierra está adecuadamente señalizado.		
19		Se realiza mantenimiento de la puesta a tierra por lo menos dos veces al año. Fecha de último mantenimiento: ____________		

CRITERIO DE VALORACIÓN (C.V.)

- 1 ó más MD = Muy Deficiente
- 4 ó más D = Muy Deficiente
- Entre 1 y 3 D = Deficiente
- Ningún D o MD = Aceptable

RESULTADOS DE VALORACIÓN			
MUY DEFICIENTE	DEFICIENTE	MEJORABLE	ACEPTABLE
☐	☐	☐	☐

	ACCIONES A TOMAR PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS	FECHA DE LEVANTAMIENTO
1.	Inspección a luces tomas en	
	villa 1A colentador de agua	
	todo normal.	

INSPECCIONADO POR: Royer Vega

NOMBRE Y FIRMA